



Saves Your Energy

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTRUKCJA MONTAZU
ASENNUSOHJE
MONTAGEANVISNING
MONTĀŽAS INSTRUKCIJA
MONTAVIMO INSTRUKCIJA
PAIGALDUSJUHEND
MONTÁŽNÍ NÁVOD
MONTÁŽNY NÁVOD

PEM1073
2014-10

ENGLISH
POLSKI
SUOMI
SVENSKA
LATVIEŠU
LIETUVIŲ
EESTI
ČESKY
SLOVENSKY



SJK0 - SJK4

$\leq 1\text{kV}$

GB

GENERAL INFORMATION

- Check that the kit is suitable for the cable type.
- Check the materials listed in the bill of materials for completeness.
- Read the installation instructions carefully before starting the installation.
- Install carefully and make sure the materials are clean during the installation.
- Clean the working place after the installation.

GENERAL INSTRUCTIONS FOR HEAT SHRINKING

- Please note that in some working places a hot work permit is needed.
- Use a propane burner with a flame length of approx. 20-30 cm. Do not use too large or sharp flame.
- Move the flame all around the cable on the shrinking direction. Move the flame continuously to avoid overheating.
- Make sure that the ventilation is good and there are no flammable materials around.
- Clean the cable surfaces before shrinking.
- When shrinking, always follow the installation instructions and the relevant sequence to avoid trapped air.
- Check that the tube has shrunk evenly around the cable before you continue shrinking.
- If the tube turns around at the end of shrinking, straighten the tube by directing the flame inside the tube from the opposite direction.
- After shrinking the tubes should be smooth and even following the shape inside.

LEGAL NOTICE

- The product must be installed only by a competent person with sufficient training in installation practices and with sufficient knowledge of good safety and installation practices in respect of electrical equipment. If local legislation contains provisions in respect of such training or sufficient knowledge in respect of installation of electrical equipment such provisions shall be fulfilled by the said person.
- Ensto accepts no liability concerning claims resulting from misuse, incorrect installation or ignored national safety regulations or other national provisions.
- WARNING: Failure to follow the installation instructions may result in damage to the product and serious or fatal injury.

FI

YLEISTÄ

- Tarkista, että olet valinut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle kaapeliympäristölle.
- Tarkista osaluettelosta, että tuotteen löytövät pakkauksesta.
- Tee asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista.
- Tee asennus huolellisesti ja varmista, että osat ovat puhtaita asennuksen aikana.
- Puhdista asennuspaijka työn jälkeen.

OHJEITA LÄMPÖKUTISTAMISEEN

- Huomioi, että työkokeehtoa voidaan edellyttää tulityöluupa.
- Käytä kaasupoltinta, jonka liekin pituus on noin 20-30 cm. Vältä liian terävää ja suurta liekkia.
- Liukita liekkää tasaisesti ja pysähteleämällä kaapelin ympärillä kohti kuitamissuuntaa välttääksesi ylikuumenemisen.
- Huolehdi riittävästä tuuletuksesta ja varmista, ettei ympäristössä ole herkästi sytytettävää ainetta.
- Puhdista kaapelin pinnaat hyvin ennen kuitamista.
- Kuitusta aina ohjeiden mukaan ja olkeissa järjestyskäytävissä, joette kerrosten välillä jää ilmaa.
- Varmista, että letku on kuitutunut tasaisesti joka puolelta ennen kuin jatkat kuitamista.
- Jos kuituteleita pyrkii lopussa käännyttämään kaksinkertoisesti, lämmitä sitä hiukan sisäpuolelle, jolloin se oikeenee.
- Kuitamisen jälkeen letkujen tulee olla tasaisia seuraten alla olevan pinnan muotoa.

OEKEUDELLINEN ILMOITUS

- Tuotteen asennuksen saa suoritaa vain ammattitaitoisen henkilö, jolla on riittävät tiedot sähkölaiteiden asentamisesta ja sähkötarvikkeiden asennuksista.
- Asennus tulee suoritetaan valmista olevia säädöksiä noudattaen. Lisäksi asennuksen suorittajan tulee täyttää kansallisen lainsäädännön asettammat pääteveyksiyhteimukset.
- Ensto ei vastaa vioista, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä käytöstä, väärästä asennustavasta tai kansallisten turvallisuusmääräysten noudattamattaa jättämisestä.

VAROITUS! Asennusohjeiden vastainen asennus voi johtaa tuotteen vahingottumiseen tai vaikavaan onnettomuuteen.

EE

ÜLDIST

- Kontrolli, et oled valinud käsitletava(te)le kaabli(te)le sobiva muhvikomplekti.
- Veendu, et komplekti koosseis on vastab pakendis olevale koostisosade loeteluile.
- Enne komplekti kasutuselelevitü loe juhend põhjaliiklit läbi ja järgi paigaldusoperatsioonide järgimist.
- Ole paigaldustoimingutes hoolikas ja jälgi, et kõik tarvikud oleksid kogu paigalduse ajal puhtad.

Puhasta töökohale peale paigalduse lõpetamist.

JUHISDE KUUMKAHANDAMISEKS

- Pea silmas, et lahtise leegiga töötamisele võivad olla kehatestatud erinõuded.
- Kasuta propana - (elastitutti) või butaanegasipöleti, mille leegi pikkuus on 20-30 cm. Valdi teravat ja suurt sinist leeki.
- Liiguta leeki kiirustamata, kuid pidevalt ümber kaabli termotoru kahandamise suunas, vältimaks tarvikute ülekummenemist või körveratmist.
- Jälg, et oleks tagatud piisav ventiliatsioon ning kergestisüttivate asjadega puudumine lähiümbruses.
- Puhasta kaabl pind põhjaliiklit enne sinna peale termokahanevate tarvikute kahandamist.
- Kahandati alati paigaldusjuhend antud juhiste järgi, vältimaks ohuga täidetud ruumide tekst kahandatud materjalide vaheli.
- Veendu, et toru oleks kahanevud ühtlaselt kogu ümbermõõdu ulatuses, enne kui jätkad kahandamist piki kaablit.
- Juhul, kui termokahanev toru hakkab kahandamise lõppjärgus otsast kahekorra tagasi käänduma, soojenda teda veidi sisepinna poolt, taastamaks tema sirge asend.

Päramat kuumkahandamist peab toru olema sile ja kortsudeta ning sisemiste komponentide piirjooned selgesti eristuvad.

JURIDIILINE MÄRKUS

- Seda toodet tohib paigaldada ainult pädev, paigaldustöödeks piisavat väljapöetet omav isik, kellel on piisavad teadmised elektriseadmete headust turva- ja paigaldustavadeest. Kui kohalik seadusandlus või võrguteetvõtja kehatestatud eeskiri sisaldaud nõudeid niisuguse väljapötte või elektriseadmete paigaldamiseks piisavate teadmiste kohta, peab paigaldaja neile nõudmiste vastama.
- Ensto ei vastata nõute eest, mis tulenevad väärtusustest, ebaõigest paigaldusest või kehivate turva- või muude reeglite eiramisest.
- HOIATUS: paigaldusjuhiste järgimata jätmine võib kaasa tuua toote hajustumise ja töisisi või surmava vigastuse.

LT

BENDRI NURODYMAI

- Pasitirkinkite ar morovs komplektas tikrai tinka kabeliui.
- Pasitirkinkrite ar komplekte yra visos sudedamosios daly.
- Atidžiai perskaitykite ir lakykites visu montavimo instrukcijos nurodymu.
- Montuokite atidžiai ir tik sitkinke, kad visos sudedamosios daly yra svarios.

Surinkite visas po montavimo likusias šluksles.

BENDROS TERMINIO UŽTRAUKIMO TAISYKLĖS

- Sitkinke, kai darbo vieteje nedraudžiama naudoti atviru ugnį.
- Naudokite propano (rekomenduojama) arba butano dujas. Rekomenduojamas liepsnos ilgis 20-30 cm. Venkitė aštros, pieštuoko tipo mėlynos liepsnos.
- Judinkite degikli aplink kabelį užtraukimo kryptimi. Visą laiką judinkite degikli, kad nesudegintumėte gaminio.
- Sitkinke, kad aplinka yra gerai ventiliuojama bei aplinkui nėra jokiu degiu medžiagų.
- Tinkamai nuvalykite ir nuriebinkite kabeli apvalkula ir kitas vietas, kurios liešis su klijais.
- Šildyti vamzdeļ pradėkite toje vietoje, kuri nurodyta montavimo instrukcijoje ir šildykite nurodyta kryptimi.
- Tik sitkinke, kad vamzdėlis užtrauktas tolygiai šildykite iki toliai.
- Jei sildomo vamzdelio galas užsireiščia - nukreipkite liepsnų šildymui priešinga kryptimi į jo vidų ir galas išsišas.
- Užtrauktas vamzdėlis turi būti lygus ir be raukšlių, turi aiškiai matytis vidinių komponentų kontūrą.

TEISINIS PRANEŠIMAS

- Gaminį gali montuoti tik apmokytas asmuo, turintis vienos reikalavimų atitinkančią kvalifikaciją. Jei vietas įstatymai reikalauja - asmuo turi būti baigęs praktinius gaminio montavimo mokymus kursą.
- Ensto neatksina už atsitsirkintę, netiesioginę ar pasekmį žalą, kurią padaro šio gaminio netinkamas panaudojimas, neteisingas montavimas, saugos ar kitų nacionalinių reikalavimų nepaisymas.
- DĒMESIO! Šios montavimo instrukcijos nurodymų nepaisymas gali sugadinti gaminį bei sukelti rimtą ar net mirtingą traumą.

PL

OGÓLNE WYTYCZNE

- Sprawdzić, czy zestaw jest odpowiedni do danego kabla.
- Sprawdzić zawartość zestawu wg. listy składowej.
- Przed rozpoczęciem przygotowania kabla uważnie przeczytać instrukcję montażu.
- Instalować starannie i w trakcie montażu sprawdzać, czy materiały są czyste.
- Po montażu posprzątać miejsce pracy.

OGÓLNE WYTYCZNE TERMO-OBKURCZANIA

- Uwaga w niektórych miejscach praca z plomieniem wymaga pozwolenia.
- Używać palnika na propan. Długość plomienia wynosi ok. 20-30 cm. Nie używać zbyt długiego lub ostrego plomienia.
- Przemieszczać jednostajnie pionem dokoła kabla w kierunku obkurczania. Nie przegrzewać żadnego miejsca.
- Upewnić się, czy jest odpowiednia wentylacja w trakcie używania palnika w pomieszczeniach zamkniętych. Usunąć wszelkie łatopalne materiały z miejsca montażu.
- Wyyciąć powierzchnię kabla przed obkurczaniem.
- Przy obkurczaniu postępować zgodnie z instrukcją, unikając powstania pęcherzy powietrznych.
- W trakcie obkurczania sprawdzać, czy rura jest obkurczona równomiernie dokoła kabla.
- Jeśli rura na swoim końcu wywija się, to należy ją wyprostować, przez działanie plomieniem z przeciwnej strony do środka rury.
- Po obkurczaniu rury powinny być gladkie, bez pofałdowań.

POUCZENIE

- Produkt powinien zostać zainstalowany przez wykwalifikowaną osobę, posiadającą stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz instalacji sprzętu elektrycznego. O ile miejscowe przepisy zawiierają postanowienia dotyczące wymogu posiadania doświadczenia, bądź niezbędnej wiedzy w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych, postanowienia te powinny zostać wypełnione przez wspomnianą powyżej osobę.
- Ensto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie, nieprawidłową instalację lub naruszenie regulacji krajowych dotyczących bezpieczeństwa, bądź innych krajowych przepisów prawnych;
- OSTRZEŻENIE: wykonanie instalacji w sposób niezgodny z instrukcją może skutkować uszkodzeniem produktu i poważnym lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.

SE

OBOS Studera montageanvisningen noggrant före arbetet påbörjas.

ALLMÄNT

- Kontrollera att skarvsatsen passar för aktuell kabel typ.
- Kontrollera stycket.
- Gör installationen noggrant och försäkra att alla delar hålls ren under installationens gång.
- Rengör installationsplatsen efter avslutat arbete.

GENERELLA INSTRUKTIONER FÖR VÄRMEKRYMPNING

- Notera att vissa arbetsplatser kräver ett certifikat för hetta arbeten.
- Använd gasolbränare avsedd för värmekrympning (undvik för stor och vass låga).
- Börja krympningen enligt anvisningarna och krympa slangarna runt om innan fortsättningen sker i längdriktning.
- Flytta lågan konstant för att undvika överhettning.
- Försäkra tillräcklig ventilation och avgåva allt brandfarligt material från installationsplatsen.
- Rengör mantel och ledarisolering innan krympning.
- Följ anvisningarna noggrant för att undvika luftfickor i slangarna.
- Försäkra att krympslangen krympt runtom hela kabeln innan du fortsätter i längdriktningen.
- Om krympslangen väl sluter sig vid krympningen vilker sig dubbel (slangens insida vänds ut), rätta ut slangen med att rikta lågan från den motsatta riktningen.
- Då krympningen avslutats bör slangen ha en jämn och len yta.

VIKTIG INFORMATION

- Denna produkt får endast installeras av person med erforderlig kunskap och utbildning avseende installationsarbete och säkerhets- och installationsfrågor beträffande elektrisk utrustning. Om tillämplig lagstiftning eller gällande föreskrifter innehåller bestämmelser eller rekommendationer beträffande säkerhet och utbildning för sådan kundskap och utbildning och behörighetskrav med avseende på installation av elektrisk utrustning skall vad som harvi föreskrivs tillämpas med avseende på den som utför installationen. Vid tvärskehet om vad som gäller kontrollera med fackkunskap.
- Ensto friskriver sig från allt ansvar beträffande krav i anledning av felaktig användning eller felaktigt installation av produkten eller underlättet att iakta lokala säkerhetsföreskrifter eller andra tillämpliga bestämmelser eller rekommendationer.
- VARNING: underlättet att följa instruktionerna avseende installation kan resultera i skada på produkten och även allvarlig skada på person eller dödsfall

LV

PIRMS DARBU UZŠĀKSĀNAS

- Pārīecinietis vai montāžas komplekts, kuru jūs gatavojetis izmantom, atbilst kabelim.
- Pārīeciniet vai visi materiāli, kuri ir norādīti montāžas materiālu sarakstā, īstilpst montāžas komplektā.
- Pirms montāžas uzšāksānas rūpīgi izlasiet montāžas instrukciju.
- Rūpīgi izplūdoti montāžas operācijas instrukcijā norādītās secībā.
- Pārīecinietis, lai montāžas laikā visi montāžas materiāli būtu tiri. Pēc montāžas uzķopjet darba vietu.

VISPĀRĪGĀ TERMONOSĒDINĀŠĀNAS NOTEIKUMI

- Izmantojet propāpa degli ar apļu no liešmas garumā 20-30 cm. Neizmantojiet pārāk lielu vai pārāk asu zili liešmu. Deglimi ja jābūt noregulētam garumā, lai iegūtu zili liešmu ar dzelzenu galu.
- Viennērīgi pārīeciniet liešmu pa visu kabeli apkārtmēru. Liešmai ja jātrodas nepārtrauktā kustībā, lai izvairītos no termonosēdīnāmo materiālu pārkāpšanas.
- Pārīecinieties par kvalitatīvu ventilāciju lietojot gāzes degli ikstelpās, kā arī pārīecinietis vai darba vietā neatrodas viegli uzsīmisojumi materiāli.
- Noteikt kabeli virsmu pirms termonosēdīnāšanas.
- Sācīt termonosēdīnāšanu no montāžas instrukcijā norādītās vietas.
- Pārīeciniet, ka caurulīs vienāk vienā pirms termonosēdīnāšanas.
- Ja caurulīs malas termonosēdīnāšanas beigās pagriežas prečai virzienā, iztaisnojiet tās virzot liešmu caurulītes iekšpusē.
- Pēc termonosēdīnāšanas caurulītem ir jābūt gludām bez grumbām, ar skaidri sarezamu iekšējo komponentu profili.

ATRUNA

- Produktu drīkst uzstādīt tikai attiecigi kvalificēta persona, kura ir pieteikusi labi apmācīta veikt šādu uzstādīšanu un kura ir pieteikusi zinoša par drošības tehnikas noteikumiem un uzstādīšanas kārtību darbā ar elektroierīcēm. Ja nacionālie normatīvie akti paredz prasības vai ipašus noteikumus attiecībā uz šādu apmācību vai nepieciešamajām zināšanām darbā ar elektroierīcēm, tad minētajai personalai šīs prasības un noteikumi ir jāievēro.
- Ensto neuzņemjas nekādu atbilstību par prasījumiem, kas cēlušies no nepareizas lietošanas, nepareizas uzstādīšanas, nacionālo drošības noteikumu vai citu noteikumu neievērošanas.
- UZMANĪBU: Uzstādīšanas instrukciju neievērošana var radīt kaitējumu produktam vai radīt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

SVK

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Skontrolujte či je sada vhodná pre daný typ kabla.
- Podľa príloženého oznamu skontrolujte, či je materiál kompletný.
- Pred montážou si pozorne prečítajte montážny návod.
- Montáž vykonávajte dôsledne a v príbehu celej montáže sa uistite, že použitý montážny materiál je čistý.
- Po skončení montáže dajte pracovné miesto do pôvodného stavu.

VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE PRE ZMRŠŤOVANIE ZA TEPLA

- Prosím pamätajte na to, že práca s plameňom si vyžaduje v určitých priestoroch povolenie k tejto činnosti.
- Používajte propán - butánový horák s plameňom dĺžky približne 20-30 cm. Vhodný je mäkkej žltej farby. Nepoužívajte príliš veľký alebo ostrý plameň.
- Plamenom pohybujte po obvode celého kabla v prikázanom smeru zmršťovania. Plamenom pohybujte rovnomerne, aby ste sa vyhli prehriati.
- Uistite sa, že vetranie je dostatočné a v blízkosti sa nenachádzajú žiadne horľavé materiály.
- Pred zmŕštením očistite povrch kabla.
- Při zmŕšťovaní vždy dodržujte instrukcie montážného návodu, aby ste sa vyhli "chyteniu" vzduchu - vzduchovej bubliny.
- Skontrolujte či trubica bola zmŕštená rovnomerne okolo kábelu pred tým ako budete pokračovať v zmŕšťovaní v nasledujúcej dĺžke trubice.
- V prípade ak sa trubica vplyvom zmŕšťovania na konci otáča, narovnajte trubicu zamierením plameňa dovnútra trubice z opačnej strany smeru zmŕšťovania
- Po zmŕštení by trubica mala byť hladká a rovná kopirujúca tvar telesa ktorý obopína.

PRÁVNA STRÁNKA MONTÁŽE

- Montáž výrobku smie vykonávať len kompetentná osoba s adekvátnym tréningom, praxou a s dostatočnými znalosťami bezpečnosti práce vzhľadom k príslušnému vybaveniu elektrického zariadenia a prostorom. Ak miestna legislativa obsahuje nařízenie takých tréningov alebo požiadaviek na dostatočné vedomosti s ohľadom na inštalácie týkajúci sa elektrického zariadenia, tak tieto opatrenia budú vykonávané u tejto osoby.
- ENSTO neakceptuje žiadnu zodpovednosť týkajúcu sa nárokov vplývajúcich z nesprávneho použitia, nesprávnej montáže alebo ignorovania národných bezpečnostných pravidiel alebo iných národných nařízení.
- **UPOZORNENÍ:** Nedodržanie postupu montážného návodu môže mať za následek poškodenia výrobku alebo i vážne zranenia.

CZ

VŠEOBECNÉ INFORMACE



- Zkontrolujte zda je sada vhodná pro daný typ kabelu.
- Podle príloženého seznamu zkontrolujte, zda je materiál kompletní.
- Před montáží si pozorně přečtěte montážní návod.
- Montáž vykonávajte důsledně a v průběhu celé montáže se ujistěte, že použitý montážní materiál je čistý.
- Po skončení montáže dajte pracovní místo do původního stavu.


VŠEOBECNÉ INSTRUKCE PRO SMRŠŤOVÁNÍ ZA TEPLA

- Prosím pamatujte na to, že práce s plamenem si vyžaduje v určitých prostorach povolení k této činnosti.
- Použijte propan - butánový horák s plamenem délky približne 20-30 cm. Vhodný je mäkké žluté barvy. Nepoužijte príliš veľký alebo ostrý plamen.
- Plamenem pohybujte po obvode celého kábelu v prikázaném smeru smršťování. Plamenem pohybujte rovnoramě, abyste se vyhnuli přehřátí.
- Ujistěte se, že větrání je dostatečné a v blízkosti se nenachází žádne horľavé materiály.
- Před smršťováním očistěte povrch kabelu.
- Při smršťovaní vždy dodržujte instrukce montážního návodu, abyste se vyhnuli "chytnutí" vzduchu - vzduchové bublině.
- Zkontrolujte či trubice byla smrštená rovnoramě okolo kábelu pred tím než budete pokračovat ve smršťování v následující délce trubice.
- V prípade že se trubice vlivem smršťování na konci otáčí, narovnajte trubici zaměřením plameňa dovnitř trubice z opačné strany smršťování
- Po smrštiení by trubice měla být hladká a rovná, kopirující tvar telesa který obepíná.


PRÁVNÍ STRÁNKA MONTÁŽE

- Montáž výrobku smí vykonávat jen kompetentná osoba s adekvátnym tréninkem, praxí a s dostatočnými znalostmi bezpečnosti práce vzhľadom k príslušnému vybaveniu elektrického zariadenia a prostorom. Pokud miestna legislativa obsahuje nařízenie takových tréninkov alebo požiadaviek na dostatočné vedomosti s ohľadom na inštaláciu týkajúci sa elektrického zariadenia, tak tato opatrenia budou vykonávaná u této osoby.
- ENSTO neakceptuje žiadnu zodpovednosť týkajúcu se nárokov vplývajúcich z nesprávneho použitia, nesprávnej montáže alebo ignorování národních bezpečnostných pravidiel nebo iných národních nařízení.
- **UPOZORNENÍ:** Nedodržanie postupu montážného návodu môže mať za následek poškodenia výrobku alebo i vážné zranení.

	1 x	4 x	1 x	1 x	1 x
					
	CPEEL/ CPEEPL	CPEEPL	CT149	PEE64	PEM
SJK0 6-25 mm ²	CPEEL 50-16/600	CPEEPL 13-4/200	CT149	PEE64/350	PEM1073
SJK1 16-70 mm ²	CPEEL 63-19/600	CPEEPL 19-6/200	CT149	PEE64/350	PEM1073
SJK2 50-120 mm ²	CPEEPL 85-25/800	CPEEPL 33-8/200	CT149	PEE64/350	PEM1073
SJK3 95-240 mm ²	CPEEL 115-34/ 900	CPEEPL 45-12/250	CT149	PEE64/350	PEM1073
SJK4 150-300 mm ²	CPEEL 140-42/ 1000	CPEEPL 51-16/300	CT149	PEE64/350	PEM1073




SJK	L<=	D<=
SJK0	100	12
SJK1	105	20
SJK2	130	30
SJK3	130	42
SJK4	180	46




SJK	Al/Cu	mm²	A/mm	B/mm
SJK0	Al/Cu	6-25	250	150
SJK1	Al/Cu	25 -70	250	150
SJK2	Al/Cu	50 -120	350	250
SJK3	Al/Cu	95-240	400	250
SJK4	Al/Cu	150-300	450	300


1.




2.




3.




4.





5.





6.



7.




8.




SJK	$L \leq$	$D \leq$
SJK0	100	12
SJK1	105	20
SJK2	130	30
SJK3	130	42
SJK4	180	46


9.



10.




11.




12.

CPEEL / CPEEPL




13.



14.




ENSTO




SJK	Al/Cu	mm²	A/mm	B/mm
SJK0	Al/Cu	6-25	250	150
SJK1	Al/Cu	25 -70	250	150
SJK2	Al/Cu	50 -120	350	250
SJK3	Al/Cu	95-240	400	250
SJK4	Al/Cu	150-300	450	300

1.




2.



3.




4.




5.

CPEEL/CPEEPL 600-1000 mm





6.





7.

CPEEPL200-300 mm




8.




SJK	L<=	D<=
SJK0	100	12
SJK1	105	20
SJK2	130	30
SJK3	130	42
SJK4	180	46


9.



10.




11.




12.

CPEEL / CPEEPL



13.



14.



Saves Your Energy



Ensto Finland Oy
Ensio Miettisen katu 2
P.O.Box 77
06101 Porvoo, Finland
Tel. +358 204 76 21
Fax +358 204 76 2770

Ensto Sweden AB
Västberga Allé 5
126 30 Hägersten, Sweden
Tel. +46 8 556 309 00
Fax +46 8 556 309 38

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland
Tel. +48 58 692 40 00
Fax +48 58 692 40 20

Ensto Czech s. r.o.
Obchodní 107
251 01 Praha – Východ, Česká Republika
Tel. +420 272 680 338
Fax. +420 272 680 338

AS Ensto Latvija
Brīvības gatve 224/5
LV-1039 Riga, Latvia
Tel. +371 7 228 166
Fax +371 7 204 342

Ensto Lietuva, UAB
A. Juozapavicius 6/2
LT-09310 Vilnius, Lithuania
Tel. +370 5 268 5696
Fax +370 5 268 5697

Ensto Elekter AS
Paldiski mnt 35/4A,
76606 Keila, Estonia
Tel. +372 6512 100
Fax +372 6512 101